




Vordingborghallen - Skoleparken 1, 4760 Vordingborg

	<p>Ejendoms nr. 21096</p> <p>Matr.nr. 19a, Vordingborg Markjorde</p> <p>Benyttes: Idræt & arrangementer</p> <p>Bygningstype: Halanlæg</p> <p>Bevaringsværdi: Ikke registreret</p> <p>Opført år: 1941</p> <p>Bebygget areal: 1.555 m²</p> <p>Grund: 5.141 m²</p>	
<p>Baggrund : Bygværket er 5. maj 2022 besigtiget med henblik på en umiddelbar vurdering af tilstand, bevaringsværdi og anvendelse.</p> <p>Planforhold : Ejendommen er beliggende i byzone og er ikke omfattet af lokalplan.</p> <p>Beliggenhed : Vordingborghallen indgår i et symmetrisk aksialt anlæg, der forløber fra Kusevej, og også omfatter til, -og frakørselsveje og parkeringsplads.</p>		
<p>Bygningen : Vordingborghallen er tegnet i 1941 af lokale arkitekter H.C.Friis-Jensen & Aage Madsen, og er formentlig blandt de første haller bygget med bærende konstruktion af limtræ i buer, der spænder over hele hallens bredde. Hele forbygningen med foyer, omklædning, billetsalg, kontor etc. er med fuld kælder for tekniske installationer, depoter m.m.</p> <p>Anvendelse : Hallen er primært hjemsted for Vordingborg Badmintonklub med spilletage de fleste af ugens dage. Hallen er også hjemsted for Prins Jørgens Garde, og fungerer desuden i forbindelse med forskellige arrangementer som f.eks. blomstermarked. Hallen kan også benyttes til håndbold etc.</p>		



Arkitektur :

Bygningen er en meget fin og tidlig eksponent for den "funktionelle tradition" eller "nordisk funktionalisme", der udviklede sig på baggrund af den internationale modernisme der var toneangivende i mellemkrigsårene.

Kombination af moderne teknik, lokale materialer og håndværkstraditioner er substansielt i dette formsprog, hvor Vordingborghallen er et unikt og velbevaret eksempel for den tids arkitektur.

Vordingborghallen fremstår samlet som en særdeles velbevaret tidslomme, nogenlunde som den blev opført, blandt andet med fint profilerede paneler i lyse træsorter i foyer, tilskuerpladser og døre. Hallen har dog undervejs mistet et stort ca. 5 m. bredt ovenlys der løb i det meste af hallens længde.



Tilstand :

Bygningen er løbende vedligeholdt, og hallen ses at have nyere tagbeklædning, ligesom vinduer i lokaler omkring foyer og mod forplads også er nyere.

Det oprindelige ovenlys er formentlig nedtaget ved den seneste renovering.


Enkelte gulvbrædder i hallen er slidte, og bør skiftes.

Omklædnings-, -og bade faciliteter er af ældre dato, men ses at være intakte og funktionelle.

Samlet forekommer bygningen vel vedligeholdt og funktionel.

Det er oplyst at der har været tilfælde af vandindtrængning i tagkonstruktionen, hvorfor der vil være behov for en gennemgang og registrering af bygningens tilstand (MBH).

Bygningens energiforbrug er ikke oplyst.





Anvendelse og potentiale :

Vordingborghallen opfylder en væsentlig funktion som hjemsted for de nuværende aktiviteter, der også omfatter klublokaler og andre servicefunktioner.

Bygningsanlægget ses at være velfungerende for de nuværende brugere, der dog nu er mere lukket for omgivelserne efter at ovenlys i hallen er fjernet.

Et muligt potentiale for en udvidelse af brugerfladen, og til glæde for nuværende brugere, kan være at etablere en tydeligere kontakt med de nære omgivelser, eventuelt med glaspartier/døre i hallens sider, og mellem foyer og forplads.

Ved foyer vil der kunne skabes nye og behageligere opholdssteder / cafémiljø, - også i sammenhæng med forpladsen. En sådan ændring vil skulle udføres med særligt hensyn til den fine arkitektur, men ses ikke teknisk at være et større indgreb.

Historik :

Vordingborghallen har været blandt de første i Danmark til at introducere badmintonporten, med en hal bygget til formålet (badmintonbaner er indtegnet i projektet).

Denne til dato fortsatte anvendelse er med til at understrege anlæggets samlede bevaringsværdi.

Bevaringsmæssig værdi :

Vordingborghallen er ikke SAVE-registreret med en bevaringsværdi, idet man som udgangspunkt ikke har registreret bygninger opført efter 1940. (Projekt er fra 1941.)

Hallen fremstår i dag velbevaret, helstøbt og intakt som ved opførelsen, og er et fint eksempel på sin tids arkitektur og håndværksmæssig formåen, med meget fine bygningsdetaljer. En kommende registrering af bevaringsværdierne vurderes derfor at medføre en høj værdi.

Hallen er ikke fredet, og der foreligger ikke forslag om fredning eller henvendelser herom fra Slots, -og Kulturstyrelsen. Der ses således ingen hindring for at beslutte en nedrivning.

