

Indrapporert manglende vedligeholdelse:													
Foreningernes hus lendumarke	Ørslev skole	DGI huset	Iselinge Skole	Marienberg skole	Svend Gønge hallen	Møn skole	kastrup hallen	vintersbøllehallen	værkstedsvej 1	Præstø multcenter	Vordingborg hallen	Vordingborg Stadion	viemose egnsbus
elevator og lift virker kun delvist.	håndarbejdslokale: vvs- vask i lokalet samt aflåst toilet ved siden af i udu. lugter	teleslynge: manglende kendskab til funktion/tilslutning fra servicepersonale	teleslynge: manglende kendskab til funktion/tilslutning fra servicepersonale	lokale 19, 21-22_ nedslidte lister på vinduer	cafeteria - vand fra loft + revne i linoleums gulv	belysning udendørs + musiklokale	hal - nedslidt gulv	halgulv nedslidt. holdere til net i gulvet fungerer ikke.	dårligt isoleret	cafeen - det regner ned	huller i loftpladerne	Omklædningsrum med skimmelsvamp, forholdsvis nyt ventilationsanlæg som ikke virker ordentligt.	dårligt isolerede gulv i det halve hus
Vand gennem loftet i rum til højre for køkken			gulv i hal: nedslidt og ujævnt. Giver splinter. Bander Flækkede og revnede		indgangsparti ikke vedligeholdt			repos- ødelagt belægning (Sundhedsfarlig")	gulv - skævt/gyngende		branddøre er utætte, opbevaringsrum og døre i bagereste del af hallen ikke isolerede		fugt trænger gennem ydermur
svært at opvarme - utætte vinduer.			hal: vand fra loft					kantine - vinduer. Beslag og lister ødelagt.			dårlig belysning både i hal og omklædning		
varmt vand længe om at løbe til.			omklædning: flere brusere defekte. Svagt vandtryk. koldt vand. Toilet uden lås.					gang ind til hal misvedligeholdt og rodet.			toiletter: utætte vandhaner		
			håndarbejde: problemer med varme					varmt vand længe om at løbe til			meget dårlig akustik		
								dårlige adgangsforhold med meget ujævnt underlag samt manglende belysning.					
								Stikkontakter er løse, hænger eller dele mangler.					
								vægge i baderum					
Andre forbedringsforslag													
gennemstrømnings varmtvandsbeholder	inventar - meget nedslidte stole og borde.						gymnastiksal - glat gulv (vaskes forkert?farlig færden)	to strengs vandvarmesystem		slidt udstyr i springsalen - snart farligt		2år gammelt nøglesystem til VIF klubhus ikke vedligeholdt - til stor gene	toilettdøre mangler maling
sikringer springer hvis kaffemaskine og elkedel kører samtidig								udskift belysning i hal og baner til LED					
skift til LED belysning								Udv. belysning tænder meget tidligt brug evt. skumringsrelæ.					
								sensorlys i klasselokaler					
								lys på skolen står tændt hele natten					
								udskift dør til rengøring + lydtrum					
								gulvmåtte ved indgang er defekt					